Апышев Ж.А., Джолдошева Б.О., Таабалдиева Н.Д.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ

УДК: 62-50

Рассматривается задача управления синхронным генератором, обеспечивающего стабилизацию напряжения на выходной шине генератора, скорости вращения и углового положения ротора при некотором начальном отклонении от желаемого значения.

В данной статье предлагается синтезировать регулятор для решения задачи стабилизации на примере синхронного генератора (объекта управления) на основе предложенного метода [1]. Для исследования динамических процессов в энергосистеме предложен один из вариантов записи уравнений в относительных единицах [2], которая обеспечивает их дальнейшее удобное моделирование на интерактивной среде MATLAB с применением современных инструментальных средств. Построенная математическая модель в отличие от модели [1] учитывает сложности в виде: а) демпфирующих факторов; б) активного сопротивления обмотки статора; в) трансформаторных э.д.с.; г) влияния насыщения магнитной цепи; д) влияния нагрузки на систему неограниченной мощности через линию электропередачи. Система неограниченной мощности, это источник с неизменной частотой и постоянным по модулю и фазе напряжением. По отношению к мощности одной машины, шины энергосистемы большой мощности могут рассматриваться приближенно как шины системы неограниченной мощности.

В работе [1] на основе полученных достаточных условий разработаны и реализованы до программного средства метод синтеза управляющих устройств для многомерного объекта, обеспечивающие такие требования к системе, как заданные показатели качества переходных процессов системы, устойчивость, возможная простота регулятора. Одновременно обеспечиваются выполнение определенных ограничений на управление, переменные состояния и выходные переменные. Отдельные этапы разработанных методов являются независимыми. Это допускает эффективное использование разработанных методов и алгоритмических процедур синтеза в различных системах автоматизированного проектирования, в частности, в нижеприведенной модели синхронной машины.

Рассмотрим систему неограниченной мощности с учетом вышеуказанных факторных сложностей. Система является устройством преобразования энергии, в котором энергия воды превращается в электрическую энергию [2]. Количество воды, поступающей в турбину, регулируется регулятором частоты вращения. Система возбуждения регулирует значение э.д.с. генератора, т.е. выходное напряжение, а также коэффициент мощности и амплитуду тока.

Система уравнений, применяемая для анализа динамической устойчивости и качества переходных процессов синхронной машины, обычно нелинейна. Она представляет собой большую систему взаимосвязанных нелинейных дифференциальных уравнений вида:

$$x = f(x, u, t) \tag{1}$$

где f - n-мерный вектор нелинейных функций; x - n-мерный вектор, характеризующий состояние системы; u - m-мерный вектор управляющих воздействий; t - время.

Если система подверглась воздействию какого-то возмущения, она придет в новое состояние. Если возмущение незначительно, новое установившееся состояние системы не будет заметно отличаться от исходного. Другими словами, изменения параметров системы в новом установившемся режиме будут несущественными, т.е. они не выйдут за пределы определенной окрестности исходного состояния x_0 . В ограниченном диапазоне изменения режима нелинейная энергосистема может быть математически описана системой линеаризованных уравнений. Это дает существенные преимущества, т.к. производить операции с линейными системами более просто и удобно.

При линеаризации дифференциальных уравнений, описывающих поведение энергосистемы, исходят из предположения, что изменения системных параметров δ_A, U_A, P_A (изменения угла, напряжения, мощности) малы. Уравнение для этих переменных определяется с помощью разложения в ряд Тейлора в точке x_0 , причем членами высокого порядка пренебрегают. Далее анализируется характер этих изменений. При этом анализе важно выяснить не только то, возрастают ли колебания, возникшие в результате малых возмущений, или нет, но и хорошо ли они в последнем случае *демпфируются*.

При исследованиях устойчивости энергосистем часто для удобства полагают, что возмущения, воздействующие на энергосистему, исчезают, т.е. анализируется свободное движение системы. В этом случае устойчивость обеспечивается, если система возвращается в свое первоначальное состояние. Если математическое описание энергосистемы сделано с помощью переменных состояния

•

$$x = Ax + Bu, \quad x(t_0) = x_0,$$
(2)

то свободное движение системы может быть исследовано путем анализа собственных значений матрицы *A*, где *A* – матрица коэффициентов состояния размерности $n \times n$; *B*– матрица коэффициентов управления размерности $n \times m$; $x(t_0)$ – начальные условия по состоянию при $t=t_0$.

Линейную модель синхронной машины, использующей в качестве переменных состояния токи, уравнения движения и угла ротора можно записать в виде обыкновенных дифференциальных уравнений состояния в нормальной форме, которое имеет вид:

$$dx_{1}(t)/dt = a_{11}x_{1} + a_{12}x_{2} + a_{13}x_{3} + a_{14}x_{4} + a_{15}x_{5} + a_{16}x_{6} + a_{17}x_{7} + a_{111}x_{11}$$

$$dx_{2}(t)/dt = a_{21}x_{1} + a_{22}x_{2} + a_{23}x_{3} + a_{24}x_{4} + a_{25}x_{5} + a_{26}x_{6} + a_{27}x_{7} + a_{211}x_{11}$$

$$dx_{3}(t)/dt = a_{31}x_{1} + a_{32}x_{2} + a_{33}x_{3} + a_{34}x_{4} + a_{35}x_{5} + a_{36}x_{6} + a_{37}x_{7} + a_{311}x_{1}$$

$$dx_{4}(t)/dt = a_{41}x_{1} + a_{42}x_{2} + a_{43}x_{3} + a_{44}x_{4} + a_{45}x_{5} + a_{46}x_{6} + a_{47}x_{7}$$

$$dx_{5}(t)/dt = a_{51}x_{1} + a_{52}x_{2} + a_{53}x_{3} + a_{54}x_{4} + a_{55}x_{5} + a_{56}x_{6} + a_{57}x_{7}$$

$$dx_{6}(t)/dt = a_{61}x_{1} + a_{62}x_{2} + a_{63}x_{3} + a_{64}x_{4} + a_{65}x_{5} + b_{66}u_{1}$$

$$dx_{7}(t)/dt = a_{76}x_{6}$$

$$dx_{8}(t)/dt = a_{81}x_{1} + a_{82}x_{2} + a_{83}x_{3} + a_{84}x_{4} + a_{85}x_{5} + a_{86}x_{6} + a_{87}x_{7} + a_{88}x_{8} + a_{811}x_{11}$$

$$dx_{9}(t)/dt = a_{108}x_{8} + a_{109}x_{9} + a_{1010}x_{10} + a_{1011}x_{11} + b_{1010}u_{2}$$

$$dx_{1}(t)/dt = a_{110}x_{10} + a_{1111}x_{11}$$

Начальные условия по состоянию:

x(0) = [-1.59, 2.2, 1.914, 0.7, 1.045, 0.127, -0.12, 1.1, 1, 3.5, -0.2],

а уравнение выходных переменных

$$\begin{cases} v_1 = c_{12}x_{12} \\ v_2 = c_{26}x_6 \\ v_3 = c_{37}x_7 \end{cases} .$$

$$(4)$$

Начальные условия по выходу (или по измеряемым переменным) будут иметь вид:

$$y(0) = [1.35 \quad 0.89 \quad 0.5]^T.$$
 (5)

где $x = [i_d, i_f, i_D, i_q, i_Q, \omega, \delta, U_1, U_3, U_R, E_{fD}]^T$ – вектор переменных состояния, часть координат в нём которой, представляют токи по соответствующим обмоткам.

Выберем элементы матрицы измеряемых переменных в виде $c_{12} = c_{26} = c_{37} = l$. Введем следующие обозначения:

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta \omega(t) \\ \Delta \delta(t) \\ \Delta E_{jD}(t] \end{bmatrix}, \quad u = u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta E_{jD}(t) \\ \Delta M_{mx}(t) \end{bmatrix},$$

где Δ – соответствующее отклонение от номинального (установившегося) значения, $\hat{y}_1(t) = E_{fD}$ – отклонение напряжение на шине генератора; $\hat{y}_2(t) = a(t)$ – отклонение угловой скорости вращения, $\hat{y}_3(t) = \hat{a}(t)$ – отклонение углового положения ротора генератора, $\hat{y} = \hat{y}(t) = [\hat{y}_1(t) \quad \hat{y}_2(t) \quad \hat{y}_3(t)]^T$ – вектор выходных или регулируемых переменных, $u_1(t) = \Delta E_{fD}(t)$, $u_2(t) = \Delta M_{MX}(t)$ – отклонения напряжения возбуждения и механического момента генератора, $u(t) = [u_1(t), u_2(t)]^T$ – вектор управляющих или регулирующих воздействий. δ (в радианах или градусах) – электрический угол, который определяется положением ротора (точнее, угол между векторами магнитодвижущей силы обмотки возбуждения и результирующей магнитодвижущей силы в воздушном зазоре, причем они вращаются с синхронной скоростью). Этот же угол имеет место между э.д.с. генератора и вектора напряжения статора, если в качестве переменных состояния используются токи, а не потокосцепления; ω [рад./сек] – угловая скорость(или частота) вращающегося магнитного поля, т.е. величина, непосредственно связанная с током и напряжениями в сети или потокосцеплениями; L – взаимные и собственные индуктивности между обмотками и осями ротора,

Элементы приведенных матриц зависят от параметров и элементов сети и объекта управления рабочего режима и напряжения на шинах системы неограниченной мощности.

При расчетах установившегося (номинального) режима (часто называемых расчетами потокораспределения) обычно известны параметры на шинах генератора, его активная мощность и

напряжение. При исследованиях сложных систем эти параметры определяются итеративными методами с помощью вычислительных машин.

Когда в какой-то точке системы на нее накладывается возмущение, возникает небаланс между генерируемой и потребляемой мощностями, в результате которого имеет место переходный процесс. После того, как переходный процесс заканчивается и система приходит в новое установившееся состояние, возникший небаланс мощности распределяется между агрегатами в энергосистеме в соответствии со статистическими характеристиками их автоматических регуляторов частоты вращения (в соответствии со статизмом системы регулирования частоты вращения). В ходе процесса доля небаланса, приходящаяся на каждый из агрегатов, определяется различными параметрами. Если эти параметры у различных групп агрегатов различаются существенно, то в процессе перехода от первоначального распределения небаланса между агрегатами к конечному распределению в установившемся режиме имеют место колебания мощности между этими группами агрегатов.

Параметры синхронного генератора серии СВ 1100-145-88 и линии электропередачи в относительных (базовых) единицах приведены ниже [2]:

Тогда матрицы состояния, управления и выходных переменных из (2) имеют вид:

	[-C	.360	6 0.	004	4 0	.141	4-3	4.87	720-	25.47	700	0-24.4	460	17.51	30	0	0	0					
		0.12	47-0	.049	5 0	.768	6 12	2.06	00	8.8080	6	8.454	6 -	-0.006	51	0	0	0			0	0	
		0.22	780.	043	6-0	.960	2 22	2.02	40 1	6.086	50	15.44	-00	-11.06	510	0	0	0			0	0	
		25 01	000	5 10'	702	6 10	70.0	36	06 (0007	7	17 76	570	23.87	740	0	0	0			0	0	
	-	25.90		J. 4)	702	0.49	70-0			1.9007	~	17.70	,70 	25.07	40	0	0	0			0	0	
	-	35.0	5702	25.8	/50	25.8	/50	0.35	22-	1.233	2	-17.3	500) - 23.3	314	0	0	0			0	0	
A =	-	0.00	01-0	0.002	20-0	0.002	20-0	0.00	80 -	0.004	4	0		0	(0	0	0	*10 ⁻³	$B^T =$	5	0	*10 ⁻³
		0	0		0		0		0		0.	0100	0	0)	0	0			D	0	0	
		0.25	390	560	2.0	5536	5 1	345	0.1	2415		2 1 1 0	2 -	1 086	5-2	652	60	0			0	0	
	t i	0.20		000	_ 0.		· · ·		° 1.		~	2.110	_	1.000	~_			Ū			0	0	
	1	0	0		0		0		0		0		0	0	-0.	.037	1 0				0	0	
		0	0		0		0		0		0		0	-21.	220	21.	220-0	0.530	\$		0	-0.01	
	L	0	0		0		0		0		0		0	(0	0	() _			0	0	
	Γ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0]											
<i>C</i> =	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1											

Первоначально машина вращается с синхронной скоростью и выдает некоторую известную мощность в систему. Изменение одного из координат вектора управления u_f и M_{MX} приводит к переходу системы в новое установившееся состояние, и этот переход обычно сопровождается затухающими колебаниями.

Задача управления синхронным генератором заключается в определении вектора управляющих воздействий u_f и M_{MX} , обеспечивающих стабилизацию напряжение на выходной шине генератора, угловой скорости вращения и угла ротора генератора при некотором начальном отклонении от установившегося значения. Система подвергается внешнему возмущению малых изменений нагрузки генератора.

Вектор выходных переменных: $\hat{y} = \hat{y}(t) = [\hat{y}_1(t) \quad \hat{y}_2(t) \quad \hat{y}_3(t)]^T$, где $\hat{y}_1(t) = E_{fD}(t)$ – отклонение напряжение на шине генератора; $\hat{y}_2(t) = \omega(t)$ – отклонение угловой скорости вращения, $\hat{y}_3(t) = \delta(t)$ – отклонение углового положения ротора генератора.

На выходные переменные наложены ограничении в виде:

$$|y_1(t)| \le q_1 = q_1(t), \quad |y_2(t)| \le q_2 = q_2(t), \quad |y_3(t)| \le q_3 = q_3(t),$$
 (6)

где $q_1(t)$, $q_2(t)$, $q_3(t)$, считаются непрерывно-дифференцируемыми функциями времени, определяющими допустимые зоны управляемых переменных (переходных процессов). Т.о., для рассматриваемого объекта управления на координаты измеряемых переменных y(t) наложены прямые ограничения. Ограничения постоянны, они заданы в относительных единицах:

$$|y_1(t)| \le q_1 = 1,5; \quad |y_2(t)| \le q_2 = 1; \quad |y_3(t)| \le q_3 = 0,6;$$
 (7)

В результате задача синтеза систем стабилизации синхронного генератора математическая модель которого задается уравнениями состояния и выхода (3) и (4) с соответствующими начальными условиями по выходу (5) состоит в определении закона управления (линейного регулятора с обратной связью по измеряемым переменным) u = u(t), обеспечивающего гарантированное выполнение

13

ограничений на регулируемые координаты процессов определяемыми соотношениями в виде прямых ограничений (7).

Компьютерное моделирование замкнутой системы управления.

<u>Вычисление матрицы регулятора [1].</u> Пусть отклонении от начального состояния x(0) составляют 10 %. В данном случае малым возмущением является отклонения переменных от начального состояния на 10%, тогда

 $\eta = - \, x^{\, 0} + \, A x^{\, 0} \, + \, B u^{\, 0} \, + \, f = \begin{bmatrix} - \ 60.8; & 27.2; & 36.9; & 88; & - \ 86.3; & 13.49; & 0.01; & 2.78; & - \ 0.03; & - \ 41.78; & - \ 0.238 \end{bmatrix}^{\rm T}$

Результаты анализа и моделирования рассматриваемого объекта регулирования показывают, что объект не полностью управляема и не полностью наблюдаема, т.е. матрица управляемости объекта

$$rank[A, AB, A^{2}B, ..., A^{n-1}B] = 9,$$

а матрица наблюдаемости $rank[C^T, A^T C^T, (A^T)^2 C^T, ..., (A^T)^{n-1} C^T] = 8.$

Далее применяя метод аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР Лётова – Калмана) [3], были вычислены оптимальные параметры линейного регулятора по регулируемым или выходным переменным и проверка выполнения заданных прямых ограничений (7).

Матрица регулятора имеет вид:

$$K_{\gamma}^{*} = \begin{bmatrix} 2.2222 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Спектр или собственные значении λ_i , матрицы замкнутой системы $\{A + BK^0C\}$ имеют вид:

$$\lambda_i = [-0.5; -2.6; -0.36 + 9.9i; -0.36 - 9.9i; -4.9; -0.01 + 0.008i; -0.01 - 0.008i; -0.9; -1.2; -0.037; -0.5],$$

где i = 1,...,n; n = 11 – порядок рассмариваемой системы.

На рис.1 и рис. 10 приводятся структурные схемы для компьютерного моделирования с найденным линейным управлением с обратной связью по выходу соответсвенно для векторного и скалярного случая.

На рис.1– рис.5 показаны переходные процессы по измеряемым переменным (отклонения напряжения на шинах генератора, отклонения угловой скорости и угла ротора от установившихся значений). На рис.6 и рис. 7 показаны соответствующая фазовая траектория исходящих из заданных начальных условий для возмущенного объекта управления (синхронного генератора). Из этих рисунков сделаем вывод о том, что найденное линейное управления u = u(t) по выходу с матрицей К обеспечивает выполнение прямых ограничений на выход объекта. Сравнивая переходные процессы с переходными процессами с [1], можно сделать вывод, что напряжения генератора, угловая скорость и угол ротора достигают своих новых установившихся значений. При наличии обмотки возбуждения (возбудителя) и демпфирующих обмоток (демпфера) установивщийся режим достигается быстрее, процессы почти не имеют колебательный характер (с допустимым перерегулированием), они монотонны.

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 5-6



Рис. 1. Структурная схема моделирования на среде ППП Matlab/Simulink



15

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 5-6



На основе предложенного метода [1] получены предельно простым способом безинерционные (статические, или состоящие из одних усилительных элементов) регуляторы для ряда (множества) начальных условий.

Литература:

- 1. Апышев Ж.А., Джолдошев Б.О. Синтез регулятора подсистемы стабилизации синхронного генератора и её моделирования // Известия КГТУ им. И. Раззакова, 2006. С.
- 2. Андерсон П., Фуад А. Управление энергосистемами и устойчивость. М.: Энергия, 1980.
- 3. Справочник по теории автоматического управления /Под. Ред. А.А.Красовского. -М.: Наука. 1987. -712с.
- 4. Осин И.Л., Шакарян Ю.Г. Электрические машины. М.: Высшая школа, 1990.
- 5. Справочник по электрическим машинам / Под. ред. И.П.Копылова Б.К.-Т.1. М., 1988.
- 6. Шуйский В.П. Расчет электрических машин / Пер. с нем.-Л., 1968.
- 7. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. -М.: Высшая школа, 1985.

16